

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा०नि०वि० खण्ड हिण्डौन सिटी
क्रमांक : 3210 दिनांक 6/12/19

प्राचार्य
विवेकानन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
सूरौठ जिला करौली।


विषय :- भवन उपादेयता प्रमाण पत्र वर्ष 2019-20 के संदर्भ में ।
प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक 3798 दिनांक 03.12.2019 (CR No. 03 dt. 05.12.19)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हिण्डौन सिटी की निरीक्षण रिपोर्ट के पत्रांक 1058 दिनांक 03.12.19 के अनुसार विवेकानन्द शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भवन का निरीक्षण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर विद्यालय भवन वर्ष 2019-20 के लिए सुरक्षित है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड हिण्डौन

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय हिण्डौन सिटी को सूचनार्थ प्रेषित है।


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड हिण्डौन